

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 111.05.10

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
語言 1F	0506	5010110-19-00084	語言中心	<1	<1	合格	
語言 2F	0506	5010110-19-00009	語言中心	<1	<1	合格	
人管 1F	0506	5010110-19-00092	人管院	<1	<1	合格	
人管 2F	0506	5010110-19-00093	人管院	<1	<1	合格	
人管 3F	0506	5010110-19-00094	人管院	<1	<1	合格	
人管 4F	0506	5010110-19-00095	人管院	<1	<1	合格	
行政樓 1F	0506	5010110-019-00199	行政樓	<1	<1	合格	25°C
行政樓 2F	0506	5010110-019-00200	行政樓	<1	<1	合格	25°C
行政樓 3F	0506	5010110-019-00201	行政樓	<1	<1	合格	16°C
行政樓 4F	0506	5010110-019-00202	行政樓	<1	<1	合格	25°C
行政樓 5F	0506	5010110-019-00203	行政樓	<1	<1	合格	22°C
教學北 B1	0506	5010110-019-00198	綜合大樓	<1	<1	合格	20°C
教學北 1F	0506	5010110-019-00208	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 2F	0506	5010110-019-00209	綜合大樓	<1	<1	合格	20°C
教學北 3F	0506	5010110-019-00210	綜合大樓	<1	<1	合格	18°C
教學北 4F	0506	5010110-019-00211	綜合大樓	<1	<1	合格	21°C
教學南 B1	0506	5010110-019-00197	綜合大樓	<1	<1	合格	20°C
教學南 1F	0506	5010110-019-00204	綜合大樓	<1	<1	合格	21°C
教學南 2F	0506	5010110-019-00205	綜合大樓	<1	<1	合格	21°C
教學南 3F	0506	5010110-019-00206	綜合大樓	<1	<1	合格	25°C
教學南 4F	0506	5010110-019-00207	綜合大樓	<1	<1	合格	21°C
圖資 3F-1	0506	5010110-019-00079	圖書館				故障
育成 B1	0506	5010110-019-00167	育成中心				故障

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 張雅蓉

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

技士 李明亮

助理教授 環境保護組 環安衛中心 邱信霖

教授 環境保護組 環安衛中心 邱求三