

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 111.07.11

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
滋蘭 1F 左	0708	5010110-19-00019	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 1F 右	0708	5010110-19-00035	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	31°C
滋蘭 2F 左	0708	5010110-19-00193	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 2F 右	0708	5010110-19-00191	滋蘭宿舍				故障
滋蘭 3F 左	0708	5010110-19-00020	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 3F 右	0708	5010110-19-00039	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 4F 左	0708	5010110-19-00036	滋蘭宿舍				故障
滋蘭 4F 右	0708	5010110-19-00014	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 5F 左	0708	5010110-19-0000139	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
興蘭 5F 右	0708	5010110-19-00040	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
勵金 1F 左	0708	5010110-19-00011	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 1F 右	0708	5010110-19-00026	勵金宿舍				故障
勵金 2F 左	0708	5010110-19-00012	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 2F 右	0708	5010110-19-00027	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 3F 左	0708	5010110-19-00017	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 3F 右	0708	5010110-19-00028	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 4F 右	0708	5010110-19-00029	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 4F 左	0708	5010110-19-00120	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 5F 右	0708	5010110-01900194	勵金宿舍	<1	<1	合格	33°C
勵金 5F 左	0708	5010110-19-00038	勵金宿舍	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 張雅蓉

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌

技士 李明亮

助理教授兼環境衛生組組長 邱信霖

教授兼環境保護暨職業安全衛生中心主任 邱求三