

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 112.11.09

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
工 B1-1	1109	5010110-19-00074	工學院	<1	<1	合格	
工 1F-1	1109	5010110-19-00064	工學院	<1	<1	合格	30℃
工 1F-2	1109	5010110-19-00065	工學院	<1	<1	合格	
工 1F-3	1109	5010110-19-0000180	工學院	<1	<1	合格	25℃
工 2F-1	1109	5010110-19-00058	工學院	<1	<1	合格	29℃
工 2F-2	1109	5010110-19-00059	工學院	<1	<1	合格	
工 3F-1	1109	5010110-19-00051	工學院	<1	<1	合格	
工 3F-2	1109	5010110-019-00052	工學院	<1	<1	合格	
工 4F-1	1109	5010110-019-00066	工學院	<1	<1	合格	
工 4F-2	1109	5010110-019-00067	工學院	<1	<1	合格	
工 5F-1	1109	5010110-019-00062	工學院	<1	<1	合格	
工 6F-1	1109	5010110-019-00068	工學院	<1	<1	合格	
工 6F-2	1109	5010110-019-00069	工學院	<1	<1	合格	
生資 8F-2	1109	5010110-019-00115	食品工廠	<1	<1	合格	
生資 5F-1	1109	5010110-019-00175	生資大樓	1	272	合格	
生資 5F-2	1109	5010110-019-00176	生資大樓	<1	<1	合格	
學生-1F	1109	5010110-019-00118	學生活動中心	<1	<1	合格	
學生-3F	1109	5010110-019-00189	學生活動中心	<1	<1	合格	23℃
學生-4F	1109	5010110-019-00119	學生活動中心	<1	<1	合格	
學生-5F	1109	5010110-019-00123	學生活動中心				故障
停控-1	1109	5010110-019-00037	伯朗停控 3F	3	5	合格	22℃
實習 3F	1109	5010110-019-00213	實習大樓	<1	<1	合格	
實習 5F	1109	5010110-019-00114	實習大樓	<1	<1	合格	
時化 4F-A	1109	5010110-19-00104	時化宿舍	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 黃琬婷

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

技士蕭皓中

食品科學系教授 林世斌

余思賢

余思賢