

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 113.02.06

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
語言 1F	0205	5010110-19-00084	語言中心	<1	<1	合格	
語言 2F	0205	5010110-19-0000158	語言中心	<1	<1	合格	23℃
人管 1F	0205	5010110-19-00092	人管院	<1	<1	合格	
人管 2F	0205	5010110-19-00093	人管院	<1	<1	合格	
人管 3F	0205	5010110-19-00094	人管院	<1	<1	合格	
人管 4F	0205	5010110-19-00095	人管院	<1	<1	合格	
行政樓 1F	0205	5010110-019-00141	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 2F	0205	5010110-019-00142	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 3F	0205	5010110-019-00143	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 4F	0205	5010110-019-00144	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 5F	0205	5010110-019-00145	行政樓	<1	<1	合格	24℃
教學北 B1	0205	5010110-019-0000171	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學北 1F	0205	5010110-019-0000167	綜合大樓	<1	<1	合格	24℃
教學北 2F	0205	5010110-019-0000169	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學北 3F	0205	5010110-019-0000168	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學北 4F	0205	5010110-019-0000170	綜合大樓	<1	<1	合格	24℃
教學南 B1	0205	5010110-019-0000172	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學南 1F	0205	5010110-019-0000148	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 2F	0205	5010110-019-0000164	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學南 3F	0205	5010110-019-0000165	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學南 4F	0205	5010110-019-0000166	綜合大樓	<1	<1	合格	23℃

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

副校長兼環境保護組組長 余思賢

副校長兼環境保護組組長 余思賢

技士 蕭皓中

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 113.02.06

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
語言 1F	0205	5010110-19-00084	語言中心	<1	<1	合格	
語言 2F	0205	5010110-19-0000158	語言中心	<1	<1	合格	23℃
人管 1F	0205	5010110-19-00092	人管院	<1	<1	合格	
人管 2F	0205	5010110-19-00093	人管院	<1	<1	合格	
人管 3F	0205	5010110-19-00094	人管院	<1	<1	合格	
人管 4F	0205	5010110-19-00095	人管院	<1	<1	合格	
行政樓 1F	0205	5010110-019-00141	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 2F	0205	5010110-019-00142	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 3F	0205	5010110-019-00143	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 4F	0205	5010110-019-00144	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 5F	0205	5010110-019-00145	行政樓	<1	<1	合格	24℃
教學北 B1	0205	5010110-019-0000171	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學北 1F	0205	5010110-019-0000167	綜合大樓	<1	<1	合格	24℃
教學北 2F	0205	5010110-019-0000169	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學北 3F	0205	5010110-019-0000168	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學北 4F	0205	5010110-019-0000170	綜合大樓	<1	<1	合格	24℃
教學南 B1	0205	5010110-019-0000172	綜合大樓	<1	<1	合格	21℃
教學南 1F	0205	5010110-019-0000148	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 2F	0205	5010110-019-0000164	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學南 3F	0205	5010110-019-0000165	綜合大樓	<1	<1	合格	22℃
教學南 4F	0205	5010110-019-0000166	綜合大樓	<1	<1	合格	23℃

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

副校長兼環境保護組組長 安全衛生中心主任 余思賢

副校長兼環境保護組組長 安全衛生中心主任 余思賢

技士 蕭皓中