

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 111.08.04

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
時化 1F-A	0802	5010110-19-00024	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 1F-B	0802	5010110-19-00006	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 1F-C	0802	5010110-19-00007	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 1F-D	0802	5010110-19-00034	時化宿舍	<1	3.5×10^1	合格	
時化 1F-E	0802	5010110-19-00041	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 2F-A	0802	5010110-19-00102	時化宿舍	<1	<1	合格	26°C
時化 2F-C	0802	5010110-19-00070	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 2F-B	0802	5010110-19-00042	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 2F-D	0802	5010110-19-00071	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 2F-E	0802	5010110-19-00045	時化宿舍	<1	<1	合格	21°C
時化 3F-A	0802	5010110-19-00072	時化宿舍	<1	<1	合格	42°C
時化 3F-B	0802	5010110-19-00103	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 3F-C	0802	5010110-19-00195	時化宿舍	<1	<1	合格	21°C
時化 3F-D	0802	5010110-19-00025	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 3F-E	0802	5010110-19-00046	時化宿舍	<1	<1	合格	35°C
時化 4F-A	0802	5010110-19-00104	時化宿舍	<1	<1	合格	23°C
時化 4F-B	0802	5010110-19-00196	時化宿舍	<1	<1	合格	33°C
時化 4F-C	0802	5010110-19-00105	時化宿舍	<1	<1	合格	21°C
時化 4F-D	0802	5010110-19-00023	時化宿舍	<1	<1	合格	25°C
時化 4F-E	0802	5010110-19-00047	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 5F-A	0802	5010110-19-00033	時化宿舍	<1	<1	合格	23°C
時化 5F-B	0802	5010110-19-00032	時化宿舍				故障
時化 5F-C	0802	5010110-19-00106	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 5F-D	0802	5010110-19-00048	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 5F-E	0802	5010110-19-00073	時化宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 2F 右	0802	5010110-19-00191	滋蘭宿舍				故障
滋蘭 4F 左	0802	5010110-19-00036	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
勵金 1F 右	0802	5010110-19-00026	勵金宿舍	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數： 10^4 CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 張雅蓉

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌

技士 李明亮

助理教授兼環保
暨環安衛生組組長 邱信霖副校長兼環境衛生暨職業
安全衛生中心主任 余思賢