

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 113.09.10

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
語言 1F	0909	5010110-19-00084	語言中心	<1	<1	合格	
語言 2F	0909	5010110-19-0000158	語言中心	<1	<1	合格	20°C
人管 1F	0909	5010110-19-00092	人管院	<1	<1	合格	20°C
人管 2F	0909	5010110-19-00093	人管院	<1	<1	合格	
人管 3F	0909	5010110-19-00094	人管院	<1	<1	合格	
人管 4F	0909	5010110-19-00095	人管院	<1	<1	合格	
行政樓 1F	0909	5010110-019-0000141	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 2F	0909	5010110-019-0000142	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 3F	0909	5010110-019-0000143	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 4F	0909	5010110-019-0000144	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 5F	0909	5010110-019-0000145	行政樓	<1	<1	合格	21°C
教學北 B1	0909	5010110-019-0000164	綜合大樓	<1	<1	合格	20°C
教學北 1F	0909	5010110-019-0000167	綜合大樓	<1	<1	合格	26°C
教學北 2F	0909	5010110-019-0000169	綜合大樓	<1	<1	合格	23°C
教學北 3F	0909	5010110-019-0000168	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 4F	0909	5010110-019-0000170	綜合大樓	<1	<1	合格	22°C
教學南 B1	0909	5010110-019-0000165	綜合大樓	<1	<1	合格	20°C
教學南 1F	0909	5010110-019-0000148	綜合大樓	<1	<1	合格	46°C
教學南 2F	0909	5010110-019-0000164	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 3F	0909	5010110-019-0000165	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 4F		5010110-019-0000166	綜合大樓				故障

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心



技士蕭皓中

副教授兼環保
暨環安衛生組組長 陳翠瑤

副教授兼環境保護暨職業
安全衛生中心主任 王修璇