

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 112.08.02

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
體育 B1-1	0801	5010110-019-0000150	體育館	<1	<1	合格	27°C
體育 B1-2	0801	5010110-019-0000137	體育館	<1	<1	合格	29°C
體育 1F-1	0801	5010110-19-00096	體育館	<1	<1	合格	
體育 1F-2	0801	5010110-19-00097	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-1	0801	5010110-019-00098	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-2	0801	5010110-019-0000152	體育館	<1	<1	合格	
體育 3F-2	0801	5010110-019-0000151	體育館	<1	<1	合格	24°C
體育 4F-1	0801	5010110-019-00130	體育館	<1	<1	合格	
體育 4F-2	0801	5010110-019-00100	體育館	<1	<1	合格	
體育 5F-1	0801	5010110-019-0000153	體育館	<1	<1	合格	
延英 1F-1	0801	5010110-19-0000161	延英樓	<1	<1	合格	
延英 2F-1	0801	5010110-19-0000140	延英樓	<1	<1	合格	
延英 3F-1	0801	5010110-19-0000162	延英樓	<1	<1	合格	
延英 4F-1	0801	5010110-19-0000163	延英樓	<1	<1	合格	
延英 5F-1	0801	5010110-19-0000136	延英樓	<1	<1	合格	
通識 2F-1	0801	5010110-019-00212	求真樓	<1	<1	合格	
育成 B1	0801	5010110-019-00167	育成中心	<1	<1	合格	
園藝 1F-1	0801	5010110-019-00087	園藝館	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 黃琬婷

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌

技士蕭皓中

副校長兼環境保護委員會主任委員 余思賢

副校長兼環境保護委員會主任委員 余思賢