

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 113.06.11

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
工 B1-1	0606	5010110-19-00074	工學院	<1	<1	合格	
工 1F-1	0606	5010110-19-00064	工學院	<1	<1	合格	
工 1F-2	0606	5010110-19-00065	工學院	<1	<1	合格	
工 1F-3	0606	5010110-19-0000180	工學院	<1	<1	合格	
工 2F-1	0606	5010110-19-00058	工學院	<1	<1	合格	
工 2F-2	0606	5010110-19-00059	工學院	<1	<1	合格	
工 3F-1	0606	5010110-19-00051	工學院	<1	<1	合格	
工 3F-2	0606	5010110-019-00052	工學院	<1	<1	合格	
工 4F-1	0606	5010110-019-00066	工學院	<1	<1	合格	
工 4F-2	0606	5010110-019-00067	工學院	<1	<1	合格	
工 5F-1	0606	5010110-019-00062	工學院	<1	<1	合格	
工 6F-1	0606	5010110-019-00068	工學院	<1	<1	合格	
工 6F-2	0606	5010110-019-00069	工學院	<1	<1	合格	
生資 8F-2	0606	5010110-019-00115	食品工廠	<1	<1	合格	
生資 5F-1	0606	5010110-019-00175	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 5F-2	0606	5010110-019-00176	生資大樓	<1	<1	合格	
學生-1F	0606	5010110-19-0000118	學生活動中心	<1	<1	合格	
學生-3F	0606	5010110-19-0000154	學生活動中心	<1	<1	合格	
學生-4F	0606	5010110-19-0000119	學生活動中心	<1	<1	合格	
學生-5F	0606	5010110-19-0000123	學生活動中心	<1	<1	合格	
停控-1	0606	5010110-019-0000160	伯朗停控 3F	<1	<1	合格	
實習 3F	0606	5010110-019-00213	實習大樓	<1	<1	合格	
實習 5F	0606	5010110-019-00114	實習大樓	<1	<1	合格	
時化 4F-A	0606	5010110-19-0000206	時化宿舍	<1	<1	合格	
時化 4F-B	0606	5010110-19-0000207	時化宿舍	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10<sup>4</sup> CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌 教授

技師 蕭皓中

副組長 環境保護組 余思賢 安全衛生中心 主任

副組長 環安衛中心 主任 余思賢