

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 111.06.06

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
體育 B1-1	0602	5010110-019-00163	體育館	<1	<1	合格	
體育 B1-2	0602	5010110-019-0000137	體育館	<1	<1	合格	25°C
體育 1F-1	0602	5010110-19-00096	體育館	<1	<1	合格	
體育 1F-2	0602	5010110-19-00097	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-1	0602	5010110-019-00098	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-2	0602	5010110-019-00021	體育館	<1	<1	合格	
體育 3F-2	0602	5010110-019-00016	體育館	<1	<1	合格	
體育 4F-1	0602	5010110-019-0000130	體育館	<1	<1	合格	
體育 4F-2	0602	5010110-019-00100	體育館	<1	<1	合格	
體育 5F-1	0602	5010110-019-00022	體育館	<1	<1	合格	
延英 1F-1	0602	5010110-19-00001	延英樓	<1	<1	合格	24°C
延英 2F-1	0602	5010110-19-0000140	延英樓	<1	<1	合格	23°C
延英 3F-1	0602	5010110-19-00003	延英樓	<1	<1	合格	23°C
延英 4F-1	0602	5010110-19-00004	延英樓	<1	<1	合格	22°C
延英 5F-1	0602	5010110-19-0000136	延英樓	<1	<1	合格	
通識 1F-1	0602	5010110-019-0000212	求真樓	<1	<1	合格	
育成 B1	0602	5010110-019-00167	育成中心	<1	<1	合格	28°C
園藝 1F-1	0602	5010110-019-00087	園藝館	<1	<1	合格	
圖資 3F-1	0602	5010110-019-00079	圖書館	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 張雅蓉

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌 教授

技士 李明亮

助理教授 環境保護
暨安衛衛生組組長 邱信霖

教授兼環境保護暨職業
安全衛生中心主任 邱求三