

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 115.08.10

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
滋蘭 1F 左	0806	5010110-19-00019	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 1F 右	0806	5010110-19-00034	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 2F 左	0806	5010110-19-0000189	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 2F 右	0806	5010110-19-0000190	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 3F 左	0806	5010110-19-00020	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 3F 右	0806	5010110-19-0000191	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 4F 左	0806	5010110-19-0000192	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 4F 右	0806	5010110-19-0000193	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 5F 左	0806	5010110-19-0000194	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
滋蘭 5F 右	0806	5010110-19-0000139	滋蘭宿舍	<1	<1	合格	
勵金 1F 左	0806	5010110-19-0000181	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 1F 右	0806	5010110-19-0000182	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 2F 左	0806	5010110-19-0000184	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 2F 右	0806	5010110-19-0000183	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 3F 左	0806	5010110-19-00017	勵金宿舍				故障
勵金 3F 右	0806	5010110-19-0000185	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 4F 右	0806	5010110-19-0000186	勵金宿舍				故障
勵金 4F 左	0806	5010110-19-00120	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 5F 右	0806	5010110-19-0000187	勵金宿舍	<1	<1	合格	
勵金 5F 左	0806	5010110-19-0000188	勵金宿舍				故障

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員

李雲華

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 林世斌

約用事務員 林政達

安全衛生中心主任 王修璇

安全衛生中心主任 王修璇