

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 113.01.09

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
教稿 1F-1	0108	5010110-19-00155	教稿大樓	<1	<1	合格	26℃
教稿 1F-2	0108	5010110-19-00146	教稿大樓	<1	<1	合格	20℃
教稿 2F-1	0108	5010110-19-00156	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 3F-1	0108	5010110-19-00157	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 4F-1	0108	5010110-19-00101	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 5F-2	0108	5010110-19-00129	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 6F-1	0108	5010110-19-00085	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 7F-1	0108	5010110-19-00086	教稿大樓	<1	<1	合格	
教稿 8F-2	0108	5010110-019-00050	教稿大樓	<1	<1	合格	
格致 1F-1	0108	5010110-019-00116	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 2F-1	0108	5010110-019-00117	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 3F-1	0108	5010110-019-00099	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 4F-1	0108	5010110-019-00121	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 5F-1	0108	5010110-019-0000134	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 6F-1	0108	5010110-019-0000135	格致大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-1	0108	5010110-019-00188	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-2	0108	5010110-019-00177	生資大樓	<1	<1	合格	26℃
生資 7F-1	0108	5010110-019-00178	生資大樓	<1	<1	合格	20℃
生資 7F-2	0108	5010110-019-00124	生資大樓	<1	<1	合格	24℃
生資 8F-1	0108	5010110-019-00179	生資大樓	<1	<1	合格	22℃
學生-5F	0108	5010110-019-00123	學生活動中心	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

技士 蕭皓中

副校長兼環境保護組組長 安全衛生中心主任 余思賢

副校長兼環境保護組組長 安全衛生中心主任 余思賢