

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 114.05.13

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
體育 B1-1		5010110-019-0000150	體育館	<1	<1	合格	
體育 B1-2		5010110-019-0000137	體育館	<1	<1	合格	
體育 1F-1		5010110-19-0000212	體育館	<1	<1	合格	
體育 1F-2		5010110-19-00097	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-1		5010110-019-00098	體育館	<1	<1	合格	
體育 2F-2		5010110-019-0000152	體育館	<1	<1	合格	
體育 3F-2		5010110-019-0000151	體育館	<1	<1	合格	31°C
體育 4F-1		5010110-019-0000130	體育館	<1	<1	合格	22°C
體育 4F-2		5010110-019-00100	體育館	<1	<1	合格	
體育 5F-1		5010110-019-0000153	體育館	<1	<1	合格	
延英 1F-1		5010110-19-0000161	延英樓	<1	<1	合格	
延英 2F-1		5010110-19-0000140	延英樓	<1	<1	合格	
延英 3F-1		5010110-19-0000162	延英樓	<1	<1	合格	
延英 4F-1		5010110-19-0000163	延英樓	<1	<1	合格	
延英 5F-1		5010110-19-0000136	延英樓	<1	<1	合格	
通識 2F-1		5010110-019-00212	求真樓	<1	<1	合格	
育成 B1		5010110-019-00167	育成中心				停用
園藝 1F-1		5010110-019-00087	園藝館				停用

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

約用 林政達
事務員

副教授 環保 陳翠瑤
環安衛生組組長

副教授 環境保護暨職業安全衛生中心中心主任 王修璇