

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 114.09.10

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
圖資 B1-1	0910	5010110-019-00076	圖書館	<1	<1	合格	
圖資 1F-1	0910	5010110-019-0000149	圖書館	<1	<1	合格	
圖資 2F-1	0910	5010110-019-00077	圖書館	<1	<1	合格	
圖資 2F-2	0910	5010110-019-00078	圖書館	<1	<1	合格	
圖資 3F-1	0910	5010110-019-00079	圖書館	<1	<1	合格	溫度異常
圖資 4F-1		5010110-019-00080	圖書館				(停用)
圖資 4F-2	0910	5010110-019-00110	圖書館	<1	<1	合格	下次待驗
圖資 5F-1	0910	5010110-019-00081	圖書館	<1	<1	合格	
圖資 6F-1	0910	5010110-019-00082	圖書館	<1	<1	合格	
經德 2F-1	0910	5010110-019-00088	經德大樓	<1	<1	合格	
經德 2F-1	0910	5010110-019-000088	資源回收屋	<1	<1	合格	
經德 3F-1	0910	5010110-019-000090	經德大樓	<1	<1	合格	
經德 4F-1		5010110-019-000091	經德大樓				故障
經德 5F-1	0910	5010110-019-000083	經德大樓	<1	<1	合格	
外工 1F	0910	5010110-19-000044	經德大樓	<1	<1	合格	
生資 1F-1	0910	5010110-019-0000122	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 1F-2	0910	5010110-019-0000125	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 1F-3	0910	5010110-040-00007	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 108	0910	5010110-019-00008	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 2F-1	0910	5010110-019-0000132	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 2F-2	0910	5010110-019-0000133	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 3F-1	0910	5010110-019-0000127	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 3F-2	0910	5010110-019-0000174	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 4F-1	0910	5010110-019-00179	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 4F-2	0910	5010110-019-00180	生資大樓	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系教授 林世斌

約用事務員 林政達

副教授兼環境保護組組長 陳翠瑤

副教授兼環安衛中心主任 王修璇