

# 國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 115.06.09

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
語言 1F	6/8	5010110-19-0000084	語言中心	<1	<1	合格	
語言 2F	6/8	5010110-19-0000158	語言中心	<1	<1	合格	
人管 1F	6/8	5010110-19-0000227	人管院	<1	<1	合格	
人管 2F	6/8	5010110-19-0000228	人管院	<1	<1	合格	
人管 3F	6/8	5010110-19-0000229	人管院	<1	<1	合格	
人管 4F	6/8	5010110-19-0000230	人管院	<1	<1	合格	
行政樓 1F	6/8	5010110-019-0000141	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 2F	6/8	5010110-019-0000142	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 3F	6/8	5010110-019-0000143	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 4F	6/8	5010110-019-0000144	行政樓	<1	<1	合格	
行政樓 5F	6/8	5010110-019-0000145	行政樓	<1	<1	合格	
教學北 B1	6/8	5010110-019-0000164	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 1F	6/8	5010110-019-0000166	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 2F	6/8	5010110-019-0000167	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 3F	6/8	5010110-019-0000168	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學北 4F	6/8	5010110-019-0000169	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 B1	6/8	5010110-019-0000165	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 1F	6/8	5010110-019-0000148	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 2F	6/8	5010110-019-0000170	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 3F	6/8	5010110-019-0000154	綜合大樓	<1	<1	合格	
教學南 4F	6/8	5010110-019-0000172	綜合大樓	<1	<1	合格	
格致 4F-1	6/8	5010110-019-0000121	格致大樓	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10<sup>4</sup> CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心







