

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 114.10.03

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
教穢 1F-1	1008	5010110-19-0000155	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 1F-2	1008	5010110-19-0000146	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 2F-1	1008	5010110-19-0000156	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 2F-2	1008	5010110-19-0000081	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 3F-1	1008	5010110-19-0000157	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 4F-1	1008	5010110-19-00101	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 5F-2	1008	5010110-19-0000129	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 6F-1	1008	5010110-19-000085	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 7F-1	1008	5010110-19-000086	教穢大樓	<1	<1	合格	
教穢 8F-2	1008	5010110-019-00050	教穢大樓	<1	<1	合格	
格致 1F-1	1008	5010110-019-00116	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 2F-1	1008	5010110-019-00117	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 3F-1	1008	5010110-019-00099	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 4F-1	1008	5010110-019-0000121	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 5F-1	1008	5010110-019-0000134	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 6F-1	1008	5010110-019-00135	格致大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-1	1008	5010110-019-0000188	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-2	1008	5010110-019-0000177	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 7F-1	1008	5010110-019-0000178	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 7F-2	1008	5010110-019-0000124	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 8F-1	1008	5010110-019-00179	生資大樓	<1	<1	合格	
圖資 4F-1	1008	5010110-019-000080	圖書館	<1	<1	合格	
經德 4F-1	1008	5010110-019-000091	經德大樓	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

約用 事務員 林政達

環安衛中心組長 陳萃瑤

環安衛中心主任 王修璇