

國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 115.05.08

編碼	檢驗日期	財產編號	位置	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總菌落數 (CFU/100mL)	檢驗結果 (合格/不合格)	備註
教稽 1F-1	5/7	5010110-19-0000155	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 1F-2	5/7	5010110-19-0000146	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 2F-1	5/7	5010110-19-0000156	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 2F-2	5/7	5010110-19-0000087	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 3F-1	5/7	5010110-19-0000157	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 4F-1	5/7	5010110-19-00101	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 5F-2	5/7	5010110-19-0000129	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 6F-1	5/7	5010110-19-00085	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 7F-1	5/7	5010110-19-00086	教稽大樓	<1	<1	合格	
教稽 8F-2	5/7	5010110-019-00050	教稽大樓	<1	<1	合格	
格致 1F-1	5/7	5010110-19-0000222	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 2F-1	5/7	5010110-19-0000223	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 3F-1	5/7	5010110-019-00099	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 4F-1	5/7	5010110-019-0000121	格致大樓				故障
格致 5F-1	5/7	5010110-019-0000134	格致大樓	<1	<1	合格	
格致 6F-1	5/7	5010110-019-00135	格致大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-1	5/7	5010110-019-0000138	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 6F-2	5/7	5010110-019-0000177	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 7F-1	5/7	5010110-019-0000178	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 7F-2	5/7	5010110-019-0000224	生資大樓	<1	<1	合格	
生資 8F-1	5/7	5010110-019-00179	生資大樓	<1	<1	合格	
圖資 6F-1	5/7	5010110-019-00082	圖書館	<1	<1	合格	

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10⁴ CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 李玉華

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

約用 事務員 林政達

副教授 環境保 陳翠瑤
環安衛中心組長

副教授 環境保 王修璇
環安衛中心主任