

# 國立宜蘭大學飲水機水質檢驗報告書 114.12.04

| 編碼      | 檢驗日期 | 財產編號                | 位置   | 大腸桿菌群<br>(CFU/100 mL) | 總菌落數<br>(CFU/100mL) | 檢驗結果<br>(合格/不合格) | 備註 |
|---------|------|---------------------|------|-----------------------|---------------------|------------------|----|
| 體育 B1-1 | 1203 | 5010110-019-0000150 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 B1-2 | 1203 | 5010110-019-0000137 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 1F-1 | 1203 | 5010110-19-0000212  | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 1F-2 | 1203 | 5010110-19-00097    | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 2F-1 | 1203 | 5010110-019-00098   | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 2F-2 | 1203 | 5010110-019-0000152 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 3F-2 | 1203 | 5010110-019-0000151 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 4F-1 | 1203 | 5010110-019-0000130 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 4F-2 | 1203 | 5010110-019-00100   | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 體育 5F-1 | 1203 | 5010110-019-0000153 | 體育館  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 延英 1F-1 | 1203 | 5010110-19-0000161  | 延英樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 延英 2F-1 | 1203 | 5010110-19-0000140  | 延英樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 延英 3F-1 | 1203 | 5010110-19-0000162  | 延英樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 延英 4F-1 | 1203 | 5010110-19-0000163  | 延英樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 延英 5F-1 | 1203 | 5010110-19-0000136  | 延英樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 通識 2F-1 | 1203 | 5010110-019-0000212 | 求真樓  | <1                    | <1                  | 合格               |    |
| 育成 B1   |      | 5010110-019-0000167 | 育成中心 |                       |                     |                  | 停用 |

※本檢驗採用方法：膜過濾法

※飲用水水質標準：大腸桿菌群：6 CFU/100 mL

總菌落數：10<sup>4</sup> CFU/100 mL

<1：<1 CFU/100 mL

抽查人員 劉陳澤

督導委員

承辦人

環境保護組

環安衛中心

食品科學系 教授 林世斌

約用 事務員 林政達

陳翠瑤

王修璇